

Robotino kollidiert mit der Station beim Andocken

04/19/2024 15:21:08

[FAQ Article Print](#)

Category:	Robotics	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	09:13:36 - 05/20/2021

Keywords

Robotino; Docking

Problem (public)

Kollidiert Ihr Robotino mit der Station beim Andocken ?

Solution (public)

Bitte das Dockingsprofil mechanisch einstellen, damit es in der gleiche Höhe wie die IR Sensoren des Robotinos und auch senkrecht eingestellt ist. Es kann sein, dass sich die ursprüngliche Höhe des Profils wegen der Last nach einer Zeit absenkt und somit nicht mehr senkrecht ist.