

Robotino: Kollision mit der Station beim Andocken

04/29/2024 06:57:15

[FAQ Article Print](#)

Category:	Customer Sol.	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	07:01:20 - 06/02/2023

Keywords

Robotino docking

Problem (public)

Was soll man tun, wenn Robotino beim Andocken mit der Station kollidiert?

Solution (public)

Bitte stellen Sie das Aluminium-Dock-Profil mechanisch so ein, dass es sich auf gleicher Höhe mit den IR-Sensoren von Robotino befindet. Bitte achten Sie darauf, dass es senkrecht steht.

Die Position und Höhe des Aluminium-Dockprofils kann sich aufgrund der Belastung im Laufe der Zeit verschieben.